


USP45 tactical 補足説明書

KSC
CORPORATION

仕様／価格は2008年12月現在のものです。



■ 45タクティカル専用パーツ 税込価格（本体価格）

260 45Tスライドセット	··· ···	¥4,410 (4,200)
[261 45Tスライド ··· ···]	3 エキストラクター	· ¥315 (300)]
262 フロントサイトL	··· ···	¥525 (500)
263 EXアウターバレル45	··· ···	¥1,890 (1,800)
264 アウターバレルOリング	··· ···	¥105 (100)
265 アンビCレバー45L	··· ···	¥840 (800)
266 アンビCレバー45R	··· ···	¥525 (500)
267 Cレバースクリュー	··· ···	¥53 (50)
268 マッチトリガー45	··· ···	¥630 (600)
269 トリガーストップ	··· ···	¥210 (200)
270 ブリーチFスクリュー2	··· ···	¥210 (200)
282 104インナーバレル	··· ···	¥1,365 (1,300)

税込価格（本体価格）

271 マイクロM1Aサイトセット	· ¥2,940 (2,800)	
272 リアサイトベース	··· ···	¥525 (500)
273 リサイトベースピン	··· ···	¥105 (100)
274 リアサイトトリーフ	··· ···	¥630 (600)
275 リアサイトブレード	··· ···	¥420 (400)
276 エレベーションスクリュー	··· ···	¥105 (100)
277 エレベーションスプリング	··· ···	¥53 (50)
278 ウィンテージスクリュー	··· ···	¥368 (350)
279 ウィンテージナット	··· ···	¥210 (200)
280 ディテントピン(x2)	··· ···	¥158 (150)
281 ディテントPスプリング(x2)	··· ···	¥105 (100)
954 レストマガジンベース45	··· ···	¥630 (600)

⚠ サイレンサー装着時の注意 ⚠

サイレンサーのネジ部がアルミ製なのに対して、バレル部品はトイガンの安全対策上ブラ铸となっておりますので、サイレンサー取り付けの際に、傾いてうまく締めこめない場合は銃口を真下に向けた状態で再度セットしてみてください。

締めこみが堅いまま無理に回し続けるとネジ山や

バレル自体の破損が想定されます。


またローレットなどの効果で予想

以上に大きな力がかかり易いので


止まった所で回すのをやめ（そっ

とセットする感じで）くれぐれも

乱暴に締めこまないようご注意く
ださい。



【別売】 Mk23 ソーコムサイレンサー



■ 精密プレス・アルミ製ボディ (税込) ¥7,875 (本体7,500)

*他にもMk23用の『フラッシュサブレッサー』『マズルガード』等アクセサリーが対応いたします。

⚠ ソーコムサイレンサー使用上の注意 ⚠

ソーコムサイレンサーはKSC製サイレンサーの中でも重量級なため、銃の新品時や寒冷期・ガス圧低下時に、作動の抵抗となってスライドストップが掛かりにくくなったりスライドの閉鎖不良が生じる場合があります。その際は以下の改善策をお試しください。

1. ガス注入後のマガジン温度をいつもより少し温かめにし、高めの作動ガス圧にする。
2. サイレンサー内のMk23交換用リコイルSPは不用。取り出して軽量化する。
3. 摩擦抵抗軽減のため、スライド前部の銃身孔下弦部や銃身下部にグリス等をつける。
4. 通常なら銃の作動回数が増えるにつれ関連各部の作動が滑らかになり、いずれ不調も解消されていきますが、弱めのリコイルスプリングに交換して強制的に解決する方法もあります。その際はMk23リコイルSP/No.42(税込420円)をご利用ください。ただし、夏場や屋外など高温下での使用時は破損防止の点からノーマルSPに戻してください。